

Результаты диагностирования				
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра	
Невыполненные требования				
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)		Содержание невыполненного требования(с указанием нормативного источника)		

Примечания:

#### Данные транспортного средства

Масса без нагрузки:	1823.0 кг.	Разрешенная максимальная масса:	2440.0 кг.
Тип топлива:	Бензин	Пробег ТС:	203000 км.
Тип тормозной системы:	Гидравлический	Марка шин:	Continental
Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона):		Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования):	

Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)

соответствует  
Passed

~~Не соответствует  
Failed~~

Result of the roadworthiness inspection

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:

Дата:	0   6   0   1   2   0   2   6	Повторный технический осмотр провести до:	
Ф.И.О. технического эксперта:	Григорьев Михаил Юрьевич		
Подпись	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат 3635E857F1D44E56D611A4ABE38FCE72 Владелец Григорьев Михаил Юрьевич Действителен с 05.12.2025 по 05.12.2026</p> </div>		
Signature			